

Manutenção corretiva no comando da bomba EP01C

ANDREA DA SILVA TEIXEIRA DE CARVALHO ARRUDA, JOSE HENRIQUE DA SILVA NETO

ADLER (SUPPLIER) 08/06/2026 02:38 #18

O QUE FOI FEITO

Foi identificado que o contator da bomba EP01C da casa de bombas da ADLER estava sem alimentação do A1 em sua bobina e sem a ligação do contato de selo, onde após a correção a bomba ficou em sua operação normalizada e sem anomalias.


AÇÕES REALIZADAS

Foi identificado que o contator da bomba EP01C da casa de bombas da ADLER estava sem alimentação do A1 em sua bobina e sem a ligação do contato de selo, onde após a correção a bomba ficou em sua operação normalizada e sem anomalias.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

ANTES





DEPOIS

Nenhuma imagem depois registrada.